

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zleceniodawca MZWIK w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
S6	S5	37,26	kamionka	300	0
Rodzaj kanału		kierunek badania		Numer odcinka	
sanitarny		Przeciw spadek			

Odległość (m)	Wysokość (cm)	Komentarz	Wideo
0,0	0,0	Początek inspekcji	0
1,0	-0,4	KORZENIE	244
3,9	0,2	KORZENIE	962
7,1	-1,2	KORZENIE	1691
8,6	-0,6	KORZENIE	2122
8,6	-0,6	KORZENIE	2180
8,6	-0,6	KORZENIE	2199
8,6	-0,6	KORZENIE	2200
8,6	-0,6	KORZENIE	2201
8,6	-0,6	KORZENIE	2202
8,6	-0,6	KORZENIE	2203
8,6	-0,6	KORZENIE	2204
8,6	-0,6	KORZENIE	2205
8,6	-0,6	KORZENIE	2206
8,6	-0,6	KORZENIE	2206
8,6	-0,6	KORZENIE	2208
8,6	-0,6	KORZENIE	2208
8,6	-0,6	KORZENIE	2209
8,6	-0,6	KORZENIE	2210
8,6	-0,6	KORZENIE	2211
8,6	-0,6	KORZENIE	2212
8,6	-0,6	KORZENIE	2213
8,6	-0,6	KORZENIE	2214
8,6	-0,6	KORZENIE	2214
8,6	-0,6	KORZENIE	2216
8,6	-0,6	KORZENIE	2216
8,6	-0,6	KORZENIE	2218
8,6	-0,6	KORZENIE	2218
8,6	-0,6	KORZENIE	2219
8,6	-0,6	KORZENIE	2220
8,6	-0,6	KORZENIE	2226
10,1	-0,7	KORZENIE	2707
11,7	-0,8	KORZENIE	3178
11,7	-0,8	KORZENIE	3368
13,2	0,0	KORZENIE	3804
14,7	0,6	KORZENIE	4260
16,2	1,2	KORZENIE	4808
17,8	0,4	KORZENIE	5388
17,8	0,4	KORZENIE	5410
17,8	0,4	KORZENIE	5412
17,8	0,4	KORZENIE	5413
17,8	0,4	KORZENIE	5414
17,8	0,4	KORZENIE	5415
17,8	0,4	KORZENIE	5416
17,8	0,4	KORZENIE	5418
17,8	0,4	KORZENIE	5419
17,8	0,4	KORZENIE	5420
17,8	0,4	KORZENIE	5421
17,8	0,4	KORZENIE	5422


Odległość (m)	Wysokość (cm)	Komentarz	Wideo
17,8	0,4	KORZENIE	5423
17,8	0,4	KORZENIE	5424
17,8	0,4	KORZENIE	5425
17,8	0,4	KORZENIE	5426
17,8	0,4	KORZENIE	5428
17,8	0,4	KORZENIE	5429
17,8	0,4	KORZENIE	5430
22,4	2,0	KORZENIE	6315
22,4	2,0	KORZENIE	6395
22,4	2,0	KORZENIE	6408
22,4	2,0	KORZENIE	6408
22,4	2,0	KORZENIE	6410
22,4	2,0	KORZENIE	6412
22,4	2,0	KORZENIE	6413
22,4	2,0	KORZENIE	6414
22,4	2,0	KORZENIE	6437
23,9	3,8	KORZENIE	6798
24,0	4,0	PEKNIĘCIE NA GODZ.9	7256
30,1	2,5	PEKNIĘCIA	8666
37,1	3,4	KORZENIE	9959
37,3	3,9	KORZENIE- BRAK PRZEJAZDU	10929
37,3	3,9	Koniec inspekcji	10979

Badana długość 37,26m

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlecniodawca MZWIK w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki S6	Do studzienki S5	Długość odcinka (m) 37,26	Materiał kamionka	Profil 300	Średnica 0
Rodzaj kanału sanitarny	kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka		



Średni spadek: 0,10 %
Różnica w wysokości: 3,89 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlechniodawca MZWik w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki S6	Do studzienki S5	Długość odcinka (m) 37,26	Materiał kamionka	Profil 300	Średnica 0
Rodzaj kanału sanitarny		kierunek badania Przeciw spadek		Numer odcinka	

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video **0**



Odległość

0,97

Komentarz

KORZENIE

Video **244**



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 3,89
Komentarz KORZENIE
Video 962



Odległość 7,09
Komentarz KORZENIE
Video 1691



Odległość 8,60
Komentarz KORZENIE
Video 2122



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019


Odległość 8,60
Komentarz KORZENIE
Video 2220



Odległość 8,60
Komentarz KORZENIE
Video 2226



Odległość 10,09
Komentarz KORZENIE
Video 2707



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 11,71
Komentarz KORZENIE
Video 3178



Odległość 11,68
Komentarz KORZENIE
Video 3368



Odległość 13,18
Komentarz KORZENIE
Video 3804



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość **14,66**
Komentarz **KORZENIE**
Video **4260**



Odległość **16,18**
Komentarz **KORZENIE**
Video **4808**



Odległość **17,77**
Komentarz **KORZENIE**
Video **5388**



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 22,35
Komentarz KORZENIE
Video 6413



Odległość 22,35
Komentarz KORZENIE
Video 6414



Odległość 22,36
Komentarz KORZENIE
Video 6437



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 23,89
Komentarz KORZENIE
Video 6798



Odległość 23,97
Komentarz PĘKNIĘCIE NA GODZ.9
Video 7256



Odległość 30,13
Komentarz PĘKNIĘCIA
Video 8666



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 37,11
Komentarz KORZENIE
Video 9959



Odległość 37,26
Komentarz KORZENIE- BRAK PRZEJAZDU
Video 10929



Odległość 37,26
Komentarz Koniec inspekcji
Video 10979



Badana długość 37,26m