

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zleceniodawca MZWIK w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
S5	S6	21,04	kamionka	300	0
Rodzaj kanału		kierunek badania		Numer odcinka	
sanitarny		Ze spadkiem			


Odległość (m)	Wysokość (cm)	Komentarz	Wideo
0,0	0,0	Początek inspekcji	0
0,5	-0,4	korzenie	343
2,4	-3,3	korzenie	904
9,8	-11,9	korzenie	2385
11,3	-14,0	korzenie	2825
13,0	-16,5	korzenie	3309
14,4	-19,0	korzenie	3695
15,9	-20,3	korzenie	4157
17,4	-22,9	korzenie	4590
18,7	-25,3	korzenie	4981
19,8	-27,3	korzenie	5332
20,8	-27,2	koniec inspekcji- brak możliwości przejazdu	6816
21,0	-27,1	Koniec inspekcji	7014

Badana długość 21,04m

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlecniodawca MZWIK w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki S5	Do studzienki S6	Długość odcinka (m) 21,04	Materiał kamionka	Profil 300	Średnica 0
Rodzaj kanału sanitarny		kierunek badania Ze spadkiem	Numer odcinka		



Średni spadek: -1,29 %
Różnica w wysokości: -27,12 cm

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlechniodawca MZWik w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki S5	Do studzienki S6	Długość odcinka (m) 21,04	Materiał kamionka	Profil 300	Średnica 0
Rodzaj kanału sanitarny		kierunek badania Ze spadkiem		Numer odcinka	

Odległość

0,00

Komentarz

Początek inspekcji

Video **0**



Odległość

0,50

Komentarz

korzenie

Video **343**



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 2,40
Komentarz korzenie
Video 904



Odległość 9,85
Komentarz korzenie
Video 2385



Odległość 11,27
Komentarz korzenie
Video 2825



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 12,96
Komentarz korzenie
Video 3309



Odległość 14,41
Komentarz korzenie
Video 3695



Odległość 15,92
Komentarz korzenie
Video 4157



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 17,39
Komentarz korzenie
Video 4590



Odległość 18,68
Komentarz korzenie
Video 4981



Odległość 19,76
Komentarz korzenie
Video 5332



Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Odległość 20,78
Komentarz koniec inspekcji- brak możliwości przejazdu
Video 6816



Odległość 21,04
Komentarz Koniec inspekcji
Video 7014



Badana długość 21,04m