

UWAGI:

1. ZAUWAŻONO LICZNE NIESZCZELNOŚCI POKRYCIA ORAZ PRZECIEKI NA PODDASZU.
2. NA PODDASZU ZGROMADZONO DUŻĄ ILOŚĆ ŁATWOPALNYCH MATERIAŁÓW - ZALECANE USUNIĘCIE.
3. ŚCIANY PODDASZA ZABRUDZONE, TYNK SPĘKANY I MIEJSCAMI ODPADNIĘTY.
4. KOMINY POD DACHEM SPĘKANE, WIDOCZNE ZACIEKI NA TYNKU.
5. RURY WYWIEWNE KANALIZACYJNE I WENTYLACYJNE POPROWADZONE PRZEZ PODDASZE NIESZCZELNE, SZTUKOWANE, USZKODZONE.

SPAN-PROJEKT 44-100 Gliwice, ul. Centaura 15/22
tel. 601 444 818, spanprojekt@poczta.fm

	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował	inż. Kazimierz Jabłoński	4/2000	
Opracował	Michał Jabłoński		

Tytuł projektu	Projekt budowlany remontu dachu budynku przy ul. Jagiellońskiej 6 w Mysłowicach
Inwestor	Gmina Miasto Mysłowice, ul. Powstańców 1 41-400 Mysłowice
Przedmiot rysunku	RZUT PODDASZA - STAN ISTNIEJĄCY

Skala	Data	Branża	Faza	Nr rysunku
1:50	07.2019	arch-bud	PB	**1**