

Naprawa pomp

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa dwóch pomp wirowych Strate ST 125/289
2. Naprawa polega na wymianie w każdej pompie wirnika oraz innych elementów towarzyszących takich jak:
 - Okładka ścierna dolna – wykonanie wzmocnione
 - Wirnik
 - Śruba z łbem walcowym
 - Korpus pośredniczący
 - Uszczelnienie pierścieniem pośredniczącym
 - Pierścień dławicy wału promieniowy
 - Łożysko
 - Simering
3. Lokalizacja – Mikołów, ul. Staromiejska – tłocznia T3 Awalift Strate
4. Oferta na naprawę musi również uwzględniać koszty związane dojazdem do miejsca naprawy, demontażem i montażem pomp jak również wyciąganiem pomp z głębokości ok 5m.
5. Wykonawca musi posiadać autoryzację firmy Strate na wykonywanie ww. prac.

