



EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI „RZECZOZNAWCY-PZM” SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ KIELCE

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000
25-514 Kielce, ul. Kozia 10 b, tel./fax (41) 344 24 86, 344 85 63, kom. 0-697 032 819
www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: kielce@rzeczoznawcy-pzm.pl

ISO
9001:2000

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

OPINIA Nr: 437/2022

z dnia: 2022/08/31

Wykonawca opinii : mgr inż. Andrzej Janus

Właściciel: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kielcach

Adres: ul. Ściegiennego 203, 25-116 Kielce

Zadanie: Określenie wartości pojazdu do celów przetargowych

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2022

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2005

Model: Kangoo II 1.9 DCI MR'03

Wersja: Authentique AWD

Nr rejestracyjny: TK 70947

Rodzaj pojazdu: Samochód zarejestrowany jako osobowy*

VIN: VF1KCAVAK34216125

Nr INFO-EKSPERT	031-02631
Data pierwszej rejestracji	2005/07/21
Wskazanie drogomierza	232069 km
Okres eksploatacji pojazdu (05/07/21-22/08/31)	205 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony
Dop. masa cała.	1850 kg
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Konstrukcja	samonośna
Jednostka napędowa	z zapłonem samoczynnym
Pojemność / Moc silnika	1870 ccm / 59kW (80KM)
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 8
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2004.11-2006.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	+Drzwi lewe przesuwne	10	System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR
2	+Drzwi tylne podnoszone	11	Szyba tylna ogrzewana
3	Drzwi boczne prawe przesuwne	12	Szyby przyciemniane
4	Immobilizer	13	Światła z regulacją kąta pochylenia
5	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa z kontrolą naciągu	14	Światło dodatkowe STOP
6	Ośłona dolna komory silnika	15	Wspomaganie układu kierowniczego
7	Ośłona zbiornika paliwa	16	Wycieraczka szyby tylnej
8	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	17	Zagłówki siedzeń tylnych 3 szt.
9	Siedzenia tylne dzielone asymetrycznie		
L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego		
1	ABS + EBV - korektor siły hamowania, elektryczny ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System dystrybucji siły hamowania elektroniczny EBV		
2	Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera Poduszka powietrzna kierowcy Poduszka powietrzna pasażera		

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Hak holowniczy	116

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	FIRESTONE 185/65 R15 88T MULTIHAWK TL		40
Przednie prawe:	FIRESTONE 185/65 R15 88T MULTIHAWK TL		40
Tylne lewe:	FIRESTONE 185/65 R15 88T MULTIHAWK TL		40
Tylne prawe:	FIRESTONE 185/65 R15 88T MULTIHAWK TL		40

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogłędziny pojazdu wykonano w warunkach i miejscu jego udostępnienia na parkingu siedziby Zleceniodawcy.

Stwierdzono co następuje:

Pojazd wyposażony jest w rzędowy, czterocylindrowy silnik o zapłonie samoczynnym.

Lekko utrudniony zapłon zimnego silnika.

Ślady wycieków oleju spod uszczelnień technicznych bloku silnika.

Pojazd wyposażony jest w napęd 4x4 oraz manualną skrzynię biegów. Powiększona głośność pracy skrzyni biegów.

Układ hamulcowy zasadniczy oraz ręczny - osłabione w działaniu.

Zwiększona głośność pracy elementów zawieszenia przedniego i tylnego.

Podzespoły podwozia częściowo zardzewiałe.

Oblachowanie nadwozia:

- pokrywa komory silnika - punktowe ubytki powłoki lakierowej w części przedniej
- drzwi przednie prawe - ogniska rdzy na przedniej krawędzi w części dolnej, w części górnej punktowe ubytki powłoki lakierowej
- drzwi boczne tylne prawe - ogniska rdzy na tylnej krawędzi w części dolnej
- błotniki tylne - ogniska rdzy na obrzeżach
- drzwi tylne - punktowy ubytek powłoki lakierowej obok tylnej tablicy rejestracyjnej
- drzwi przesuwne lewe - lekko zagniecione w części górnej
- wewnątrz przestrzeni ładunkowej - powłoka lakierowa w wielu miejscach zarysowana

Osprzęt nadwozia:

- ramiona wycieraczek miejscowo zardzewiałe
- szyba okna przedniego - pęknięta w części dolnej
- dodatkowa lampa STOP - brak klosza
- zderzak tylny - ostro zarysowany na prawym narożu, brak lewej lampy odblaskowej

Wnętrze pojazdu:

- wykładziny tapicerskie foteli przednich i kanapy tylnej - miejscowo zabrudzone, zaplamione
- wykładzina tapicerska sufitu - miejscowo zabrudzona
- wykładziny drzwiowe - miejscowo zabrudzone
- pas bezpieczeństwa kierowcy - technicznie niesprawny

OCENA OGÓLNA

Pojazd w stanie technicznym jak w dniu oględzin jest technicznie niesprawny, nie ma ważnych badań technicznych.

Koniecznym jest przeprowadzenie napraw w zakresie opisanym powyżej.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do opinii nr: 437/2022

z dnia: 2022/08/31

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] VIII-2022

Marka: RENAULT

Rok produkcji: 2005

Model: Kangoo II 1.9 DCI MR '03

Wersja: Authentique AWD

Nr rejestracyjny: TK 70947

Rodzaj pojazdu: Samochód zarejestrowany jako osobowy*



SAM_0751



SAM_0753



SAM_0755



SAM_0758



SAM_0761



SAM_0763



SAM_0770



SAM_0775



SAM_0795



SAM_0819