

## Naprawa pomp

1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa dwóch pomp wirowych Strate ST 125/289
2. Naprawa polega na wymianie w każdej pompie wirnika oraz innych elementów towarzyszących takich jak:
  - Okładka ścierna dolna – wykonanie wzmocnione
  - Wirnik
  - Śruba z łbem walcowym
  - Korpus pośredniczący
  - Uszczelnienie pierścieniem pośredniczącym
  - Pierścień dławicy wału promieniowy
  - Łożysko
  - Simering
3. Lokalizacja – Mikołów, ul. Staromiejska – tłocznia T3 Awalift Strate
4. Oferta na naprawę musi również uwzględniać koszty związane dojazdem do miejsca naprawy, demontażem i montażem pomp jak również wyciąganiem pomp z głębokości ok 5m.
5. Naprawa nie może powodować przerw w pracy tłoczni
6. Wykonawca musi posiadać autoryzację firmy Strate na wykonywanie ww. prac.

