

**Informacje do zamieszczenia w BIP**

<b>Nazwa Beneficjenta</b>	Euroterminal Sławków Sp. z o.o.
<b>Nr/Tytuł projektu</b>	POIS.07.04.00-00-015/10 „Budowa Międzynarodowego Centrum Logistycznego EUROTERMINAL w Sławkowie - zadanie 3”
<b>Rodzaj kontroli</b>	Kontrola planowa na miejscu
<b>Etap kontroli</b>	W trakcie realizacji Projektu
<b>Nr podpisanej UoD</b>	1) UoD nr POIS.07.04.00-00-015/10-00 z dnia 12.09.2012 r. 2) Aneks nr 1 POIS.07.04.00-00-015/10-01 z dnia 15.11.2013 r. 3) Aneks nr 2 POIS.07.04.00-00-015/10-02 z dnia 01.04.2015 r.
<b>Nr skontrolowanego WoP</b>	Od POIS.07.04.00-00-015/10-01 do POIS.07.04.00-00-015/10-06
<b>Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych</b>	Nie kontrolowano.
<b>Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli</b>	<p>Wynik kontroli: <b>Z nieistotnymi zastrzeżeniami.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ZK potwierdził istnienie procedur, których przyjęcie i stosowanie Beneficjent zadeklarował, ubiegając się o dofinansowanie ze środków UE w ramach PO IiŚ.</li> <li>2. W trakcie realizacji umowy na roboty budowlane część płatności dokonywana była bezpośrednio na rzecz zatwierdzonych Podwykonawców Kontraktu.</li> <li>3. Zgodnie z założeniem osiągnięcie zakładanego wskaźnika rezultatu możliwe będzie po pełnym roku funkcjonowania terminala tj. w 2016 roku.</li> <li>4. Osiągnięcie wskaźnika produktu ZK sprawdził na podstawie przedłożonej dokumentacji oraz wizyty na miejscu fizycznej realizacji Projektu.</li> <li>5. Wykonana w ramach Projektu płyta do składowania kontenerów ma liczne pęknięcia i uszkodzenia. Beneficjent zadeklarował usunięcie wad płyty do 31.10.2016 r.</li> <li>6. Skarpy wykonane przy torze odjazdowym uległy rozmyciu i osunięciu. Beneficjent zobowiązany jest do naprawy wykonanych w ramach projektu skarp.</li> <li>7. Procedury Beneficjenta dotyczące archiwizacji gwarantują przechowywanie dokumentów przez okres 3 lat od zamknięcia PO IiŚ.</li> </ol> <p>W trakcie kontroli <u>nie stwierdzono nieprawidłowości</u> w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) 1083/2006.</p>