



Uwaga
 Otwory w dachu po likwidowanych urządzeniach wentylacyjnych należy zabudować pełnymi arkuszami blachy w nawiązaniu do istniejącego pokrycia oraz zabudować i ocieplić od wewnątrz, odpowiednio do istniejącego ocieplenia i wykończenia okładziny sufitu.

USŁUGI PROJEKTOWE I INFORMATYCZNE DANUTA PIŚCZĄTOWSKA 16-400 SUWAŁKI, UL. SIKORSKIEGO 57A TEL./FAX.: 87 563 07 13, TEL. GSM.: 604278273 e-mail: uslugi_piszczatowska@poczta.onet.pl		
Przedmiot inwestycji	Kompleksowa modernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z wyznaczeniem terenów tych obiektów na energooszczędne w Gminie Jeleniewo - Zespół Szkół w Jeleniewie	****
Adres inwestycji	Jeleniewo, ul. Suwalska 51	nr tomu/ nr rys.
Inwestor	Gmina Jeleniewo Jeleniewo, ul. Słoneczna 3	A/2
Nr geod. dz.	268	skala
Przedmiot rysunku	rzut dachu projekt wentylacji mechanicznej	1:100
Projektant	nr upr. data podpis	branża
mgr inż. arch. T. Zaforzyński	SUW - 101/88 -2015	architektura