



1. W rozdzielnicy istnieje zapas miejsca na dołożenie dodatkowych zabezpieczeń oraz zacisków odpływowych.
2. Zabezpieczenia pokazane na niniejszym schemacie podpiąć do istniejącej szyny rozdzielnicy.
3. Dodatkowe zabezpieczenia opisać zgodnie z numeracją podaną na niniejszym rysunku.
4. Rozdzielnicę uzupełnić o niniejszy schemat.
5. W module we/wy ESSER FCT230VAC styki ustawić przy normalnej pracy w pozycję NC.

Modernizacja punktu przyjmowania wniosków  
cudzoziemców w budynku UdSC przy ul.  
Taborowej 33 w Warszawie

Urząd do Spraw Cudzoziemców  
ul. Koszykowa 16  
00-564 Warszawa

Budynek do spraw cudzoziemców  
przy ul. Taborowej 33 w Warszawie

PODPIS

PODPIS

---

Schemat ideowy rozdzielnicy R0-SILA - uzupełnienie

NR RYS.:	IE-01
----------	-------

WISIELNIE PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - ZADANA CZĘŚĆ TEGO RYSUNKU NIE MOŻE BYĆ REPRODUKOWANA, PRZECIHOWYMANA I PRZESYŁANA, PRZEMOCENIE, PRZECIWOZYMANIA PRZEMIAN I ZŁOŻYMA AŚCIEŁA I PRAWA AUTORSKICH DE 11 nr 24, 2000, 83, 2000, 04, 02, 1990