

## **Dostępność architektoniczna**

**Budynek:** Żłobek nr 11, 50-501 Wrocław, ul. Hubska 39

### **Dojazd do Żłobka nr 11, ul. Hubska 39, Wrocław**

- Budynek piętrowy, położony w podwórzu u zbiegu ulicy Hubskiej i Glinianej
- W odległości ok. 150m od wejścia, znajdują się przystanek MPK przy ul. Hubskiej
- Linie: tramwajowa 16, autobusowa 110 i 125
- W odległości ok. 300m. od wejścia znajduje się przystanek MPK przy ul. Glinianej
- Linie: tramwajowe 8, 31, 32
- W rozkładzie autobusów i tramwajów wskazane są kursy realizowane przez pojazdy niskopodłogowe.

### **Dostępność wejścia**

- Przed wejściem do budynku znajduje się ogrodzenie i bramka do wejścia bezpośrednio na posesje
- Do budynku prowadzi jedno wejście od ul. Hubskiej
- Wejście do budynku ze schodami, cztery schody po 15 cm każdy schodek
- Na schodach do wejścia znajduje się podjazd na wózki dziecięce
- Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
- Aby wejść do budynku należy pokonać dwie pary drzwi
- Pierwsze drzwi wejściowe otwierane ręcznie, światło wejścia 95cm
- Drugie drzwi otwierane po zgłoszeniu domofonem, otwierane ręcznie po zwolnieniu zamka elektromagnetycznego, światło wejścia 95 cm
- budynek
- Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem za wyjątkiem sali dziecięcych i kuchni

### **Dostępność parkingu**

- Budynek nie posiada parkingu, ani wyznaczonych miejsc parkingowych

### **Dostępność toalety**

- Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.
- Toaleta ogólna dla interesantów znajduje się na I p.

### **Utrudnienia**

- W budynku nie ma windy.
- W budynku nie ma pętli indukcyjnych, informacji głosowych
- Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

- W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
- Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

#### **Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku**

- W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.