

Zakres Zamówienia

załącznik nr 2

Żłobek nr 1		ul. Lwowska 20		
L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcie	Zakres prac
1	domек z bali	8-20-015-007-06		Wymienić stopień wejściowy na trap z płyty antypoślizgowej (szer. 95cm, dł.100 cm) na belkach drewnianych, Usztywnić mocowanie kotew w fundamentach
Żłobek nr 2		ul. Zemska 33		
L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcie	Zakres prac
1	Zjeżdżalnia	8-20-015-003-02		impregnacja elementów drewnianych
2	Zjeżdżalnia Stoń	8-20-015-004-02		wymiana boków ślizgu

Żłobek nr 4

ul. Kłodnicka 25

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcie	Zakres prac
1	Bujak SŁOŃ	8-20-014-002-04		wymiana korpusu
2	Zjeżdżalnia słoń	8-20-015-016-04		wymiana 4 szt. stopni na płytę antypoślizgową (25 cm x 55 cm) wraz z elementami wsporczymi
3	Bujak KONIK	8-20-015-018-04		wymiana korpusu
4	ławka z oparciem	I-8-91-049-019-04		wymiana ławki

Żłobek nr 5

ul. Dokerska 5

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcie	Zakres prac
1	bujak dziwak	8-20-015-011-05		wymian belki nosnej drewno 10cm x 10cm długość 60cm szt.2

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcia	Zakres prac
1	bujak motorek	8-20-014-001-07		Wymiana korpusu
2	bujak delfin	8-20-015-004-07		Wymiana korpusu
3	bujak żaba	8-20-015-006-07		Wymiana korpusu
4	lokomotywa z wagonem	8-20-015-007-07		Wymiana półwałka kotła (1/2 10cm dł.120 cm) szt.2
5	wagon drewniany (do 8-20-015-007-07)	8-20-015-011-07		dach wagonu -usunąć łuszczącą się farbę zaimpregnować

Żłobek nr 8

ul. Sądowa 6

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcie	Zakres prac
1	zestaw integracyjny ze zjeżdżalnią	8-20-015-010-08		wymiana segmentu podestu (92cm x 92 cm) (materiał nowy - płyta antypoślizgowa) wraz z elementami wspierczymi - segment dolny przy ścianie wspinaczkowej
2	bujak stoń	8-20-015-002-06		wymiana korpusu
3	zjeżdżalnia stoń	8-20-015-005-06		wymiana elementów przedłużających boki slizgów z płyty HDPE gr.20mm przy podeście (wymiar 19cm x 30cm) szt.2


Żłobek nr 9

ul. Wrońskiego 13d

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcia	Zakres prac
1	bujak motor	8-20-014-001-09		wymiana korpusu
2	bujak stoń	8-20-014-002-09		wymiana korpusu
3	zjeżdżalnia stoń	8-20-015-013-09		wymiana stopnia (71cm x 18 cm x 2,2cm) deska ryflowana (dopuszczalna płyta antypoślizgowa)

Żłobek nr 10

ul.H.Brodatego17

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcia	Zakres prac
1	zjeżdżalnia	8-20-015-002-10		Wyglądzenie i zabezpieczenie przed wilgocią krawędzi boków ślizgu



Żłobek nr 11

ul. Hubska 39

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcia	Zakres prac
1	bujak motor	8-20-014-001-11		wymiana korpusu
2	bujak stoń	8-20-015-009-11		wyglądzenie krawędzi sklejek i zabezpieczenie krawędzi przed wilgocią


Żłobek nr 12

ul. Jugosłowiańska 85a

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcia	Zakres prac
1	Bujak motor (sklejka)	8-20-014-001-12		wymiana korpusu
2	Bujak stoń	8-20-014-002-12		wymiana korpusu

Żłobek nr 13

ul. Wieczysta 107

Lp.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcia	Zakres prac
1	bujak kogut	8-20-015-004-13		zabezpieczyć antykorozyjnie uchwyt korpusu

Żłobek nr 14

ul. Mulicka 4c

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcia	Zakres prac
1	pomost drewniany prosty	8-20-015-006-14		wymiana balustrady (173x68 cm) na balustradę z płyty HDPE
2	bujak samochód	8-20-015-014-14		wymiana korpusu
3	bujak tygrys	8-20-015-024-14		zabezpieczenie antykorozyjne uchwytu korpusu

L.p.	Nazwa urządzenia	Nr inwentarzowy	Zdjęcia	Zakres prac
1	lokomotywa z wagonem	8-20-015-001-15		wymiana półwałka (drewno) dachu lokomotywy 1/2Ø10cm L=120cm szt.1
2	lokomotywa z wagonem	8-20-015-002-15		wymiana półwałka (drewno) kotła 1/2Ø10cm L=120cm szt.2
3	zjeżdżalnia stoń	8-20-015-003-15		poprawienie mocowania boków ślizgu (wypaczone z HDPE) szt2
4	domek Paweł i Gaweł	8-20-015-007-15		wymiana podestu 88cm x 88cm ze wspornikami ; impregnacja słupów
5	domek Paweł i Gaweł	8-20-015-008-15		wymiana 2 szt. płyt dachu (czerwone) wymiar 1 szt 107cm x 125 cm
6	domek Paweł i Gaweł	8-20-015-009-15		impregnacja słupów
7	Bujak huśtawka ważka	8-20-015-021-15		zlikwidować luz mocowania ze sprężyną

Żłobek nr 15 c.d

ul. Łukowa 37

8 bujak kogut

8-20-015-026-15



wymian korpusu