

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch oddzielnych ekspertyz oddziaływań szkód górniczych dla zadania C.3.40. Rejon ul. Korfantego i C.2.39 Rejon ul. Wolnego w ramach przedsięwzięcia pn. "Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów".

I ekspertyza:

Dotyczy zrealizowanego zadania C.3.40. Rejon ul. Korfantego

Dla zadania C.3.40 w zakres przedmiotu ekspertyzy wchodzi ulice: Cyprysów, Cedrowa, Kalinowa, Olchowa, Akacyjowa (przedmiotowy zakres dotyczy osiedla Michalskie Doły) w Mikołowie. Informujemy, że na przedmiotowych ulicach została wybudowana kanalizacja sanitarna, deszczowa i sieć wodociągowa na przełomie 2011/2012 roku. Do przedmiotowego zakresu tj. sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach jw. należy sporządzić:

- ✓ analizę szkód stwierdzonych na przedmiotowych sieciach oraz ustalenia czy powstają w związku z eksploatacją górniczą;
- ✓ określenie oddziaływań eksploatacji górniczej oraz jej wpływ na wybudowaną sieć;
- ✓ wskazanie o oddziaływanie którego zakładu górniczego chodzi, w przypadku stwierdzenia eksploatacji górniczej.

Ponadto informujemy, że na powyższym terenie doszło do odwrócenia spadków na sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz miejscami ich uszkodzenia, uniemożliwiając jej poprawne funkcjonowanie. Inwestor jest w posiadaniu geodezyjnych pomiarów wysokościowych studzienek (wykonanych w 2015r.) i inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej i deszczowej wykonanej w 2015r. oraz bezpośrednio po wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (inspekcja TV z 2011r.).


II ekspertyza:

Dotyczy zrealizowanego zadania C.2.39 rejon ul. Wolnego

Dla zadania C.2.39 w zakres przedmiotu ekspertyzy wchodzi ulica Marzankowice wraz z bocznymi drogami, gdzie została wybudowana kanalizacja sanitarna w 2011r. Do przedmiotowego zakresu kanalizacji sanitarnej należy sporządzić:

- ✓ analizę szkód stwierdzonych na przedmiotowych sieciach oraz ustalenia czy powstają w związku z eksploatacją górniczą;
- ✓ określenie oddziaływań eksploatacji górniczej oraz jej wpływ na wybudowaną sieć;
- ✓ wskazanie o oddziaływanie którego zakładu górniczego chodzi, w przypadku stwierdzenia eksploatacji górniczej.

Informujemy, że na przedmiotowych odcinkach sieci kanalizacji sanitarnej doszło do licznych uszkodzeń kolektora. Ponadto informujemy, że Inwestor jest w posiadaniu inspekcji telewizyjnej kanalizacji sanitarnej wykonanej w maju 2016r. oraz bezpośrednio po wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej (inspekcja TV z 2011r.).



5

6

8

9

Szkoła

Sosina

Osiedle

Bujaków

Rynek

KĄTY

BUJAKÓW

Nowy Świat

Dół

Kolonia Marzankowice

LUDWIKA SPARY

PEŁCÓWKA

ELŻBIETY JAKOWSKIEJ

Sosnia Góra

Hucisko

Pelcówka

Grzegorzycza
Izydora Ulbrycha
Jana Szymały

Hutnicza
Huta Szkoła Orzesze

Szyb Bujaków II

Chudowska

288

KS F. GÓRKA

Spodzielcza

Zbożowa

Pauborn

Sosnia Góra

Sosnia Góra

Mysłowska

Szkoła

sw. Mikoraja

Dworcowa

Nurzyki

Dworcowa

Konstantego Wolnego

Dworcowa

Dworcowa

Marzankowice

Wyroby

Marzankowice

Kozub

Akacja

POD Przyjaźni

Orzesza

Orzesza

Orzesza

Orzesza

Orzesza

Orzesza

Orzesza

Orzesza

Orzesza

Orzesza

Mysłowska

Węgry