

Informacje do zamieszczenia w BIP

Nazwa Beneficjenta	Silva LS Spółka z o. o.
Nr/Tytuł projektu	POIS.05.02.00-00-0061/21 Zwiększenie potencjału transportowego Silva LS poprzez modernizację taboru kolejowego w zakresie zastąpienia żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi umożliwiającymi zmniejszenie emisji hałasu
Rodzaj kontroli	Kontrola doraźna
Etap kontroli	Kontrola na dokumentach
Nr podpisanej UoD	POIS.05.02.00-00-0061/21-00 – UoD z dnia 28.09.2022 r. POIS.05.02.00-00-0061/21-01 – Aneks nr 1 z dnia 20.12.2022 r. POIS.05.02.00-00-0061/21-02 – Aneks nr 2 z dnia 02.08.2023 r.
Nr skontrolowanego WoP	n/d
Nazwy skontrolowanych postępowań o udzielenie zamówień publicznych	n/d
Główne ustalenia z przeprowadzonej kontroli	<p>Wynik kontroli: negatywny</p> <ol style="list-style-type: none">1. Beneficjent nie dokonał weryfikacji WE dla podsystemu „tabor” – w związku z czym, nie jest możliwe potwierdzenie spełniania przez zmodernizowane wagony wymagań zapisanych w TSI Hałas.2. W ramach projektu zakończono modernizację 71 szt. wagonów towarowych.3. Beneficjent jest dysponentem wszystkich wagonów poddanych modernizacji.4. 62 wagony zostały zarejestrowane w węgierskim rejestrze pojazdów kolejowych, zaś 9 wagonów zostało zarejestrowanych w polskim rejestrze pojazdów kolejowych – zgodnie z wytycznymi IZ POliS można w drodze wyjątku uznać, iż spełniają one wymogi dot. „zarejestrowania wagonów w krajowym rejestrze kolejowym”.5. Beneficjent przeprowadził analizę znaczenia zmiany dla zmodernizowanych wagonów, ale nie dokonał weryfikacji WE dla podsystemu „tabor” – co nie pozwala potwierdzić spełnienia przez zmodernizowane wagony zapisów TSI Hałas.6. ZK nie potwierdza osiągnięcia wskaźnika „liczba zmodernizowanych jednostek taboru kolejowego” do czasu dokonania przez Beneficjenta procedury weryfikacji WE dla zmodernizowanego taboru.