

Lp	Nazwa składnika rzeczowego majątku ruchomego	Numer inwentarzowy	Numer seryjny	Aktualne miejsce użytkowania/ przechowywania	Opis stanu technicznego
1	KOPIARKA (CANON IR 2016)	CUPT/T/000023	CLC01357	p. -3	Uszkodzona rolka poboru papieru
2	KOPIARKA (XEROX WC 7335)	CUPT/T/000062	3526493787	p. -3	Usypuje się zużyty toner z pojemnika. Na wydrukach są złe marginesy, których nie można zmienić.
3	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE (XEROX WC 7335)+FINISZER	CUPT/T/000140	3526643568	p. -3	Często pojawia się błąd związany z fuserem.
4	DRUKARKA (HP COLORLASERJET CP3505DN)	CUPT/T/000400	CNBV8B2H44	p. -3	Uszkodzone zamykanie
5	URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE LEXMARK X852E	CUPT/T/001467	0664735	p. -3	Uszkodzony zaczep podajnika ADF
6	DRUKARKA (LEXMARK C925DE/X925DE)	CUPT/T/002526	754110325083F	p. -3	Uszkodzona płyta, nie drukuje
7	EKSPRES DO KAWY SAECO	CUPT/T/000138	BRAK	p. -3	Uszkodzony, nie działa
8	LAMPKA BIUROWA X 35 SZT	n/d	n/d	p. -3	Uszkodzona, nie działa
9	CZAJNIK ELEKTRYCZNY BOSCH	n/d	n/d	p. -3	Uszkodzony, nie działa
10	CZAJNIK ELEKTRYCZNY SENCOR	n/d	n/d	p. -3	Uszkodzony, nie działa
11	CZAJNIK ELEKTRYCZNY RAVEN	n/d	n/d	p. -3	Uszkodzony, nie działa
12	BIURKO Z KONTENERKAMI BOCZNYMI	CUPT/T/002933	n/d	p. -3	Uszkodzona płyta na dole przy kontenerku lewym, brak uchwytu w kontenerku prawym
13	BIURKO Z KONTENERKAMI BOCZNYMI	CUPT/T/002936	n/d	p. -3	Brak uchwytów w kontenerku lewym
14	KALKULATOR CITIZEN Z ROLKĄ	CUPT/803/0050/3/07	BRAK	p. -3	Uszkodzony, nie działa

W załączeniu dokumentacja potwierdzająca stan techniczny poz. 1-14

2020-08-24 Marcin Kacprzak

data i czytelny podpis pracownika odpowiedzialnego za gospodarowanie majątkiem CUPT