

Zestawienie wyników kontroli listew z filtrem przeciwprzepięciowym
pod kątem spełniania wymagań dla sprzętu elektrycznego*
(stan na 10.10.2024 r.)

Lp.	Nazwa i model przebadanej listwy	Zdjęcie wyrobu	Podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu	Wynik badania	Stwierdzone nieprawidłowości	Podjęte działania
1	Przełącznik 8-gniazdkowy (4+4) z uziemieniem z filtrem przeciwprzepięciowym i łącznikiem, nr art. 35026		Dowi International Sp. z o.o., ul. Ekonomiczna 20 43-150 Bieruń	zgodny	niegodności formalne	Dobrowolne działania naprawcze. Sprawa zakończona - WIH
2	Jonex PS-SP/5m		Jonex sp. z o.o. sp.k. ul. Gen. W. Sikorskiego 22 78-400 Szczecinek	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy
3	DPM FMP7115		DPM Solid Limited sp. k., ul. Harcerska 34 64-600 Kowandówko	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy
4	Urządzenie zabezpieczające - przełącznik z filtrem przeciwprzepięciowym PSF2-505		PPHU Elgotech Sławomir Znamirowski, ul. Józefa Jedyńska 2 32-020 Wieliczka	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy
5	Brennenstuhl, 1,5 m, B-144-5 FR 3516 V3, Art. 1 15395 4 314		Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Seestr. 1-3 D-72074 Tübingen, Niemcy	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy
6	Acar F5, czarna 1,5 m, 5 gniazd		HSK-DATA Ltd Sp. z o.o., ul. Godlewskiego 22 30 198 Kraków	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy
7	Brennenstuhl ECO-Line 13.500A, B-144-5 FR35 16 V3, Art. Nr: 115390 4 314		Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG Seestr. 1-3 D-72074 Tübingen, Niemcy	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy
8	Reinston AL2016 [44137316]		HAMA Polska Sp. z o.o., ul. Poznańska 5 62-023 Gędko	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy
9	Elgotech OSGF-50.01.13		PPHU Elgotech Sławomir Znamirowski, ul. Józefa Jedyńska 2 32-020 Wieliczka	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy
10	Orno OR-AE-13163/B/3M		TIM SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Jaworska 13 53 - 612 Wrocław	zgodny	nie stwierdzono	nie dotyczy