
A Q U A P O M P
WIERCENIA GEOLOGICZNE, STUDNIARSTWO

mgr inż. Paweł Rostkowski

ul. Urana 2, 15 – 684 BIAŁYSTOK

e-mail: aquapomp@vp.pl

tel 604 651 727

OPINIA GEOTECHNICZNA

o warunkach gruntowo – wodnych terenu boisk sportowych
Ośrodka Sportu i Rekreacji w **Hajnówce** przy ulicy
Ks. A. Dziewiatowskiego 2

ZLECENIODAWCA:

AMIBUD Cezary Ilnicki
ul. Świerczewskiego 84
59 – 930 Pieńsk

OPRACOWALI:

mgr Zygmunt Rostkowski
upr. geol. nr 070 973/MOŚiZN
z zakresu geologii inżynierskiej

mgr Ewa Anna Galej

B I A Ł Y S T O K, k w i e c i e Ń 2 0 1 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1. Objaśnienia znaków i symboli graficznej części opracowania
2. Mapa dokumentacyjna wierceń
3. Przekroje geotechniczne
4. Podsumowanie wyników badań

SPIS MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH

1. Norma budowlana PN – 81/B – 03020 „Posadowienie bezpośrednie budowli”
2. Norma PN – 81/B – 04452 „Grunty budowlane, badania polowe”
3. Norma PN – 86/B – 02480 „Grunty budowlane: określenia, podział, symbole i opis gruntów”
4. „Zarys geotechniki” Zenon Wiłun – Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa 2007