

Zleceniodawca					
MZWiK w Kole					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	Koło	Toruńska			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
S5	S4	0,78	kamionka	300	0
Rodzaj kanału		kierunek badania	Numer odcinka		
sanitarny		Przeciw spadek			


Odległość (m)	Wysokość (cm)	Komentarz	Wideo
0,0	0,0	Początek inspekcji	0
0,8	2,3	Koniec inspekcji	593

Badana długość 0,78m

**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Zlecniodawca <b>MZWIK w Kole</b>					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	<b>Koło</b>	<b>Toruńska</b>			
Od studzienki <b>S5</b>	Do studzienki <b>S4</b>	Długość odcinka (m) <b>0,78</b>	Materiał <b>kamionka</b>	Profil <b>300</b>	Średnica <b>0</b>
Rodzaj kanału <b>sanitarny</b>		kierunek badania <b>Przeciw spadek</b>	Numer odcinka		



Średni spadek: 2,96 %  
Różnica wysokości: 2,31 cm

# Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlecniodawca <b>MZWIK w Kole</b>					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	<b>Koło</b>	<b>Toruńska</b>			
Od studzienki <b>S5</b>	Do studzienki <b>S4</b>	Długość odcinka (m) <b>0,78</b>	Materiał <b>kamionka</b>	Profil <b>300</b>	Średnica <b>0</b>
Rodzaj kanału <b>sanitarny</b>		kierunek badania <b>Przeciw spadek</b>		Numer odcinka	

Odległość

**0,00**

Komentarz

**Początek inspekcji**

Video **0**



Odległość

**0,78**

Komentarz

**Koniec inspekcji**

Video **593**



Badana długość 0,78m