

**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Zleceniodawca <b>MZWIK w Kole</b>					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	<b>Koło</b>	<b>Toruńska</b>			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
<b>S3</b>	<b>S4</b>	<b>58,66</b>	<b>kamionka</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Rodzaj kanału		kierunek badania		Numer odcinka	
<b>sanitarny</b>		<b>Ze spadkiem</b>			


Odległość (m)	Wysokość (cm)	Komentarz	Wideo
0,0	0,0	Początek inspekcji	0
0,0	0,0	korzenie	267
0,6	1,1	przyłącze na godz.3	745
1,3	1,1	korzenie	1327
12,7	-14,4	pęknięcie po obwodzie kanału	4179
40,2	-52,1	korzenie	8178
41,2	-53,2	tluszcze na godz 12	8903
50,5	-65,8	korzenie	10371
53,5	-69,7	tluszcze	11290
58,7	-79,2	studnia S4	12305
58,7	-79,2	Koniec inspekcji	12635

**Badana długość 58,66m**

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlecniodawca <b>MZWik w Kole</b>					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	<b>Koło</b>	<b>Toruńska</b>			
Od studzienki <b>S3</b>	Do studzienki <b>S4</b>	Długość odcinka (m) <b>58,66</b>	Materiał <b>kamionka</b>	Profil <b>300</b>	Średnica <b>0</b>
Rodzaj kanału <b>sanitarny</b>		kierunek badania <b>Ze spadkiem</b>	Numer odcinka		



Średni spadek: -1,35 %  
Różnica w wysokości: -79,17 cm

**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Zlechniodawca <b>MZWIK w Kole</b>					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	<b>Koło</b>	<b>Toruńska</b>			
Od studzienki <b>S3</b>	Do studzienki <b>S4</b>	Długość odcinka (m) <b>58,66</b>	Materiał <b>kamionka</b>	Profil <b>300</b>	Średnica <b>0</b>
Rodzaj kanału <b>sanitarny</b>		kierunek badania <b>Ze spadkiem</b>		Numer odcinka	

Odległość

**0,00**

Komentarz

**Początek inspekcji**

Video **0**



Odległość

**0,00**

Komentarz

**korzenie**

Video **267**



**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Odległość 0,60  
Komentarz przyłącze na godz.3  
Video 745



Odległość 1,27  
Komentarz korzenie  
Video 1327



Odległość 12,67  
Komentarz pęknięcie po obwodzie kanału  
Video 4179



**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Odległość            **40,21**  
Komentarz          **korzenie**  
Video                **8178**



Odległość            **41,18**  
Komentarz          **tłuszcze na godz 12**  
Video                **8903**



Odległość            **50,50**  
Komentarz          **korzenie**  
Video                **10371**





**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Odległość           **53,46**  
Komentarz       **tluszcz**  
Video       **11290**



Odległość           **58,66**  
Komentarz       **studnia S4**  
Video       **12305**



Odległość           **58,66**  
Komentarz       **Koniec inspekcji**  
Video       **12635**



**Badana długość 58,66m**