

**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Zleceniodawca <b>MZWIK w Kole</b>					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	<b>Koło</b>	<b>Toruńska</b>			
Od studzienki	Do studzienki	Długość odcinka (m)	Materiał	Profil	Średnica
<b>S2</b>	<b>S3</b>	<b>59,96</b>	<b>kamionka</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
Rodzaj kanału		kierunek badania		Numer odcinka	
<b>sanitarny</b>		<b>Ze spadkiem</b>			


Odległość (m)	Wysokość (cm)	Komentarz	Wideo
0,0	0,0	Początek inspekcji	0
2,6	-0,3	beton wzdłuż kanału	1281
11,3	-12,3	beton wzdłuż kanału	2803
18,9	-25,0	beton wzdłuż kanału	12086
26,5	-32,0	pęknięcie kanału na godz. 12	13837
37,5	-42,8	pęknięcie kanału na godz. 12	16550
41,4	-48,6	korzenie	19828
45,9	-52,8	pęknięcie na godz.10	21224
47,5	-54,0	pęknięcie na godz.3	22063
59,5	-72,0	korzenie	25074
60,0	-72,8	studnia S3	25933
60,0	-72,8	Koniec inspekcji	25997

**Badana długość 59,96m**

Sprawozdanie z inspekcji numer

Data 11.04.2019

Zlecniodawca <b>MZWIK w Kole</b>					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	<b>Koło</b>	<b>Toruńska</b>			
Od studzienki <b>S2</b>	Do studzienki <b>S3</b>	Długość odcinka (m) <b>59,96</b>	Materiał <b>kamionka</b>	Profil <b>300</b>	Średnica <b>0</b>
Rodzaj kanału <b>sanitarny</b>		kierunek badania <b>Ze spadkiem</b>	Numer odcinka		



Średni spadek: -1,21 %  
Różnica w wysokości: -72,84 cm

**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Zlechniodawca <b>MZWik w Kole</b>					
Kod	Miejscowość	Ulica			
	<b>Koło</b>	<b>Toruńska</b>			
Od studzienki <b>S2</b>	Do studzienki <b>S3</b>	Długość odcinka (m) <b>59,96</b>	Materiał <b>kamionka</b>	Profil <b>300</b>	Średnica <b>0</b>
Rodzaj kanału <b>sanitarny</b>		kierunek badania <b>Ze spadkiem</b>	Numer odcinka		

Odległość

**0,00**

Komentarz

**Początek inspekcji**

Video **0**



Odległość

**2,59**

Komentarz

**beton wzdłuż kanału**

Video **1281**



**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Odległość 11,28  
Komentarz beton wzdłuż kanału  
Video 2803



Odległość 18,90  
Komentarz beton wzdłuż kanału  
Video 12086



Odległość 26,47  
Komentarz pęknięcie kanału na godz. 12  
Video 13837



**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Odległość                    **37,50**  
Komentarz                **pęknięcie kanału na godz. 12**  
Video                    **16550**



Odległość                    **41,38**  
Komentarz                **korzenie**  
Video                    **19828**



Odległość                    **45,94**  
Komentarz                **pęknięcie na godz.10**  
Video                    **21224**





**Sprawozdanie z inspekcji numer**

Data 11.04.2019

Odległość **47,46**  
Komentarz **pęknięcie na godz.3**  
Video **22063**



Odległość **59,54**  
Komentarz **korzenie**  
Video **25074**



Odległość **59,96**  
Komentarz **studnia S3**  
Video **25933**

