



**POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W ELBLĄGU**

ul. Królewiecka 195, 82-300 Elbląg; tel./fax. (055) 232-74-31, tel. (055) 232-32-60,
adres strony BIP – <http://psseelblag.nowybip.pl> mail: psse.elblag@sanepid.olsztyn.pl

Elbląg, 30.07.2019 r.

HK.4411.2.66.HH.15

*Aqua SPA – Hotel Młyn
w Elblągu
ul. Kościuszki 132
82-300 Elbląg*

**Zbiorcza roczna ocena jakości wody
w Aqua SPA – Hotel Młyn
w Elblągu przy ul. Kościuszki 132**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016), po dokonaniu rocznej oceny stwierdza, że:

1. Woda doprowadzana na pływalnię pochodzi z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w Elblągu i spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).
2. Pływalnia wyposażona jest w:
 - nieckę basenową z podziałem na część pływacką oraz część rekreacyjną dla dorosłych i dzieci, z urządzeniami wytwarzającymi aerozol,
 - 1 jacuzzi
3. Ocena parametrów jakości wody na pływalni dokonywana była przez zarządzającego pływalnią w wyniku:
 - 1) prowadzonej bieżącej obserwacji jakości wody, z uwzględnieniem jej udokumentowania w Dzienniku eksploatacji obiektu,
 - 2) systematycznego i udokumentowanego nadzoru pracy urządzeń oraz rejestrowania wyników pomiarów w zakresie pH, potencjału redox, chloru wolnego, chloru związanego.
4. Badania jakości wody na pływalni wykonywane były przez zarządzającego:
 - 1) zgodnie z zaakceptowanym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, harmonogramem badań jakości wody basenowej oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia sytuacji mogącej mieć wpływ na pogorszenie jakości wody na pływalni, po przerwie eksploatacyjnej lub awarii;
 - 2) zgodnie z wymaganym zakresem określonym w załącznikach: Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).
 - zakres badań wykonywanych w laboratorium obejmował następujące parametry : *Escherichia coli* w 100 ml wody, *Pseudomonas aeruginosa* w 100 ml wody, ogólna liczba mikroorganizmów w $36\pm 2^{\circ}\text{C}$, *Legionella* sp. w 100 ml wody, mętność, chloroform, Σ THM, azotany, utlenialność,
 - zakres badań wykonywanych przez pracowników obiektu (niezależnie od badań wykonywanych przez Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Łędzinach) - obejmował odczyty n/w wartości:
potencjału redox, chloru wolnego i chloru związanego, pH i temperatury wody;

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



100 LAT SŁUŻBY SANITARNEJ W POLSCE

- 3) zgodnie z wymaganą częstotliwością określoną w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach;
- 4) z zastosowaniem metodyk referencyjnych analiz wody na pływalniach, określonych w załączniku Nr 4 do obowiązującego przepisu prawnego;
- 5) w laboratoriach, posiadających akredytację Polskiego Centrum Akredytacji, tj.:
 - Laboratorium Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Łędzinach, Nr akredytacji PCA: AB 418.
5. Zarządzający pływalnią przekazywał terminowo Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Elblągu wyniki badań wody na pływalni.
6. Umieścił na tablicy informacyjnej, zlokalizowanej w miejscu widocznym dla użytkowników oraz na stronie internetowej obiektu komunikat o bieżącej jakości wody.

Jakość wody w basenie w Hotelu „Młyn” w Elblągu, w ocenianym okresie spełniała wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne, za wyjątkiem przeprowadzonych badań jakości wody w dniu 10.06.2019 r. W próbkach wody pobranej do badania w dniu 10.06.2019 r., przez pracowników PSSE w Elblągu, stwierdzono zanieczyszczenie mikrobiologiczne wody bakteriami *Pseudomonas aeruginosa* oraz ponadnormatywną ogólną liczbę mikroorganizmów w wodzie wprowadzanej do niecki basenowej z systemu cyrkulacji, w wodzie wprowadzanej do jacuzzi z systemu cyrkulacji oraz w niecce basenowej.

W związku z powyższym, w celu usunięcia stwierdzonych zagrożeń oraz mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z basenu w Hotelu „Młyn” w Elblągu, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu wydał w dniu 14.06.2019 r. decyzję Nr 5, w której stwierdził brak przydatności wody do kąpieli w niecce basenowej i jacuzzi, ze względu na niespełnienie wymagań mikrobiologicznych określonych w załączniku Nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Jednocześnie PPIS w Elblągu nakazał wyłączyć nieckę basenową i jacuzzi z użytkowania, do czasu uzyskania wyników jakości wody, zgodnych z w/w załącznikiem Nr 1, potwierdzających spełnienie w/w norm oraz poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu o zamiarze uruchomienia niecki basenowej i jacuzzi. Ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzkiego decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Po analizie podjętych przez zarządcę obiektu działań, w dniu 12.06.2019 r. mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w obowiązującym rozporządzeniu z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach oraz na podstawie przedłożonych do tut. PSSE przez administratora obiektu, w dniu 14.06.2019 r. sprawozdań z badań z dnia 12.06.2019 r., potwierdzających spełnienie wymagań określonych w w/w przepisie prawnym, PPIS w Elblągu stwierdził przydatność wody do kąpieli i uchylił w dniu 17.06.2019 r. decyzję nr 5 z dnia 14.06.2019 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu mając na uwadze powyższą analizę stwierdza, że Hotel „Młyn” w Elblągu przy ul. Kościuszki 132 prowadził ocenę jakości wody w Aqua SPA przy ul. Kościuszki 132 w Elblągu zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo zdrowotne osób korzystających z pływalni. Niezwłocznie podejmował również działania w celu zapewnienia wody do kąpieli o bezpiecznej jakości.

Zgodnie z wynikami prowadzonych badań i pomiarów przez zarządcę, przed wydaniem oceny rocznej (zgodnie z § 4. pkt 4. obowiązującego przepisu prawnego), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu stwierdza, że woda w Aqua SPA – Hotel Młyn w Elblągu przy ul. Kościuszki 132, w tym doprowadzana na pływalnię, spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w załącznikach Nr 1 i Nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016).

Otrzymują:

1. adresat

2.a/a