

Opis techniczny obiektów Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu

Nr sprawy: 12AG/2022

Załącznik nr 2 H – Budynek Garażu

OBIEKT	Garaż		
ADRES	Wałbrzych, Plac Teatralny 1		
WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA	Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego		
Element konstrukcji lub instalacji	Materiał, sposób wykonania, budowa	Stan techniczny, rodzaj uszkodzenia	Uwagi
Elementy konstrukcji budynku			
Konstrukcja budynku	Murowana	Stan dobry	Brak uwag
Konstrukcja dachu	Żelbetowa	Stan dobry	Brak uwag
Ściany zewnętrzne	Murowane	Stan dobry	Brak uwag
Ściany wewnętrzne nośne	-	-	-
Fundamenty	Żelbetowe	Stan dobry	Brak uwag
Stropy	-	-	-
Schody	-	-	-
Wewnętrzne warstwy przegród			
Ściany wewnętrzne działowe	-	-	-
Sufity	Surowe	Stan dobry	Brak uwag
Posadzki	Betonowe	Stan dobry	Brak uwag
Elementy ścian zewnętrznych			
Elewacje	Tynk c-w	Stan dobry	Brak uwag
Stolarka okienna	-	-	-
Stolarka drzwiowa	-	-	-
Stolarka bramowa	Stalowa	Stan dobry	Brak uwag
Elementy zamocowane do ścian i dachu budynku			
Instalacja odgromowa	-	-	-
Drabiny stalowe	-	-	-
Klimatyzacja	-	-	-
Pokrycie dachowe, elementy dachowe, odprowadzenie wód opadowych			
Pokrycie dachowe	Papa dachowa	Stan dobry	Brak uwag
Rynny i rury spustowe	Jest	Stan dobry	Brak uwag
Obróbki blacharskie	Stalowe ocynkowane	Stan dobry	Brak uwag

Opis techniczny obiektów Teatru Dramatycznego im. J. Szaniawskiego w Wałbrzychu

Nr sprawy: 12AG/2022

Załącznik nr 2 H – Budynek Garażu

Instalacja centralnego ogrzewania			
Kotły, węzły ciepłne	-	-	-
Grzejniki	-	-	-
Rury	-	-	-
Inne urządzenia grzewcze	-	-	-
Zródło ciepłej wody	-	-	-
Przewody ciepłej wody	-	-	-
Instalacja gazowa			
Przewody	-	-	-
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku			
Hydranty	-	-	-
Sprzęt p.poż ROP	-	-	-
Drogi ewakuacyjne	Jest	Stan dobry	Brak uwag
Ochrona środowiska			
Kanalizacja deszczowa	Jest	Stan dobry	Brak uwag
Kanalizacja ściekowa	-	-	-
Przewody kominowe			
Przewody spalinowe/dymowe	-	-	-
Przewody wentylacyjne	Jest	Stan dobry	Brak uwag
Estetyka otoczenia			
Estetyka otoczenia	Kostka granitowa	Stan dobry	Brak uwag
Zieleń	Krzewy ozdobne	Stan dobry	Brak uwag
Dojścia opaski przy budynku	Kostka granitowa	Stan dobry	Brak uwag
Ogrodzenie	Ramy stalowe	Stan dobry	Brak uwag