

OBIEKT	Budynek wiaty magazynowej		
ADRES	Wałbrzych, Plac Teatralny 1		
WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA	Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego		
Element konstrukcji lub instalacji	Materiał, sposób wykonania, budowa	Stan techniczny, rodzaj uszkodzenia	Uwagi
Elementy konstrukcji budynku			
Konstrukcja budynku	Murowana	Stan dobry	Brak uwag
Konstrukcja dachu	Stalowa Drewniana	Stan dobry	Brak uwag
Ściany zewnętrzne	Murowane	Stan dobry	Brak uwag
Ściany wewnętrzne nośne	Murowane	Stan dobry	Brak uwag
Fundamenty	Żelbetowe	Stan dobry	Brak uwag
Stropy	-	-	-
Schody	-	-	-
Wewnętrzne warstwy przegród			
Ściany wewnętrzne działowe	-	-	-
Sufity	Surowe	Stan dobry	Brak uwag
Posadzki	Betonowe	Stan dobry	Brak uwag
Elementy ścian zewnętrznych			
Elewacje	Płyty stalowe	Stan dobry	Zaleca się wykonanie miejscowych napraw.
Stolarka okienna	Drewniana	Stan dobry	Brak uwag
Stolarka drzwiowa	-	-	-
Stolarka bramowa	Profile Stalowe	Stan dobry	Brak uwag
Elementy zamocowane do ścian i dachu budynku			
Instalacja odgromowa	Na dachu budynku	Stan dobry	Brak uwag
Drabiny stalowe	-	-	-
Klimatyzacja	-	-	-
Pokrycie dachowe, elementy dachowe, odprowadzenie wód opadowych			
Pokrycie dachowe	Papa termozgrzewalna Blacha trapezowa	Stan dobry	Brak uwag
Rynny i rury spustowe	Stalowe ocynkowane	Stan dobry	Brak uwag

Obróbki blacharskie	Stalowe ocynkowane	Stan dobry	Brak uwag
Instalacja centralnego ogrzewania			
Kotły, węzły ciepłne	-	-	-
Grzejniki	-	-	-
Rury	-	-	-
Inne urządzenia grzewcze	-	-	-
Źródło ciepłej wody	-	-	-
Przewody ciepłej wody	-	-	-
Instalacja gazowa			
Przewody	-	-	-
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku			
Hydranty	jest	Stan dobry	Brak uwag
Sprzęt p.poż ROP	-	-	-
Drogi ewakuacyjne	Jest	Stan dobry	Brak uwag
Ochrona środowiska			
Kanalizacja deszczowa	jest	Stan dobry	Brak uwag
Kanalizacja ściekowa	jest	Stan dobry	Brak uwag
Przewody kominowe			
Przewody spalinowe/dymowe	-	-	-
Przewody wentylacyjne	Murowany	Stan dobry	Brak uwag
Estetyka otoczenia			
Estetyka otoczenia	Kostka betonowa Kostka granitowa	Stan dobry Stan dobry	Brak uwag Brak uwag
Zieleń	Trawa Krzewy	Stan dobry	Brak uwag
Dojścia opaski przy budynku	Wylewka betonowa	Stan dobry	Brak uwag
Ogrodzenie	Ramy stalowe	Stan dobry	Brak uwag