

Opis techniczny obiektów Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Nr sprawy: 04/AG/23

Załącznik nr 2K - Budowle

OBIEKT	Budowle		
ADRES	Wałbrzych, Plac Teatralny 1		
WŁAŚCICIEL LUB ZARZĄDCA	Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego		
Element konstrukcji lub instalacji	Materiał, sposób wykonania, budowa	Stan techniczny, rodzaj uszkodzenia	Uwagi
Elementy konstrukcji budynku			
Konstrukcja budynku	-	-	-
Konstrukcja dachu	-	-	-
Mury oporowe	Murowane Żelbetowe	Stan dobry	Brak uwag
Ściany wewnętrzne nośne	-	-	-
Fundamenty	-	-	-
Stropy	-	-	-
Schody	Żelbetowe Murowane	Stan dobry	Brak uwag
Wewnętrzne warstwy przegród			
Ściany wewnętrzne działowe	-	-	-
Sufity	-	-	-
Posadzki	-	-	-
Elementy ścian zewnętrznych			
Elewacje	-	-	-
Stolarka okienna	-	-	-
Stolarka drzwiowa	-	-	-
Bramy wjazdowe	Stalowa kuta /brama główna/ z profili zamkniętych	Stan dobry	Brak uwag
Elementy zamocowane do ścian i dachu budynku			
Instalacja odgromowa	-	-	-
Barierki	-	-	-
Klimatyzacja	-	-	-
Pokrycie dachowe, elementy dachowe, odprowadzenie wód opadowych			
Pokrycie dachowe	-	-	-
Rynny i rury spustowe	-	-	-
Obróbki blacharskie	-	-	-

Opis techniczny obiektów Teatru Dramatycznego im. Jerzego Szaniawskiego w Wałbrzychu

Nr sprawy: 04/AG/23

Załącznik nr 2K - Budowle

Instalacja centralnego ogrzewania			
Kotły, węzły cieplne	-	-	-
Grzejniki	-	-	-
Rury	-	-	-
Inne urządzenia grzewcze	-	-	-
Zródło ciepłej wody	-	-	-
Przewody ciepłej wody	-	-	-
Instalacja gazowa			
Przewody	-	-	-
Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynku			
Hydranty	-	-	-
Sprzęt p.poż ROP	-	-	-
Drogi ewakuacyjne	Kostka brukowa	Stan dobry	Brak uwag
Ochrona środowiska			
Kanalizacja deszczowa	Odwodnienia liniowe	Stan Dobry	Brak uwag
Kanalizacja ściekowa	-	-	-
Przewody kominowe			
Przewody spalinowe/dymowe	Stal nierdzewna	Stan Dobry	Brak uwag
Przewody wentylacyjne	-	-	-
Estetyka otoczenia			
Estetyka otoczenia	Kostka brukowa	Stan dobry	Brak uwag
Zieleń	Trawa Krzewy	Stan dobry	Brak uwag
Dojścia opaski przy budynku	Chodnik ogólnodostępny	Stan dobry	Brak uwag
Ogrodzenie	Bramy spawane z profili zamkniętych stalowych	Stan dobry	Brak uwag