

NOTATKA Z WIZJI LOKALNEJ

przeprowadzonej w dniu 19.09.2017 w miejscu zdarzenia

powiat: gmina: miejscowość: Warszawa

Dokładny adres: Plac Budowy, Warszawa ul. Taborowa, Pętka Nr Enio. 41

na okoliczność szkody w infrastrukturze telekomunikacyjnej ujawnionej w dniu: 16.09.2017

1. Opis szkody: MECHANICZNE USZKODZENIE INSTALACJI ŚWIATŁOWODOWEJ PIERWOTNEJ 96J

2. Przyczyna powstania szkody: ROBOTY ZIEMNE NA PLACU BUDOWY

3. Wizję wykonał przedstawiciel ~~Orange Polska~~ / Partner Techniczny ~~Orange~~: PRZEDSTAWICIEL URZĘDU DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW

Nazwisko Imię, kontakt: SEBASTIAN STAŃCZYK, tel 723 982 609

Przy udziale przedstawiciela Sprawcy szkody * / ~~bez udziału przedstawiciela Sprawcy szkody~~ *

Przedstawiciel Sprawcy *: ~~Właściciel~~ / Kierownik* / Pracownik* / ~~osoba współpracująca~~ / ~~osoba prywatna~~

Nazwisko Imię: ANDRZEJ KOZUCH nr. tel: 697 102 800

PESEL *: 74113005137 dok. tożsamości: DOU. OSOBISTY (seria/nr): AXI 100 868

Nazwa firmy: PPB PABU KAZIMIERZ RÓŻYCKI nr. tel: 22 773 16 55

Dokładny adres: 02-495 Wława, ul. Zagłoby 35/86

Nr NIP: 522-005-51-87

Generalny Wykonawca inwestycji: J.W.

4. Sprawca na miejscu zdarzenia przedstawił:

- dokumentację uzgodnioną przez OPL* / ~~nieuzgodnioną przez OPL~~

- ~~mapę*~~; ~~zgłoszenie o rozpoczęciu prac*~~; ~~wydane przez OPL warunki techniczne na prowadzenie prac*~~

- inne (opisać): DECYZJA O POZWOLENIU NA BUDOWĘ NR 333/D/12 WZO. PR. M. ST. WARSZAWY

5. Komisariat na który dokonano zgłoszenia szkody (Nazwa i numer Komisariatu wraz z miejscowością):

6. Uwagi:

a). Uwagi przedstawiciela Sprawcy zdarzenia:

b). Uwagi przedstawiciela Orange Polska: UDSC

7. Dodatkowa dokumentacja dołączona do notatki:

(czytelny podpis przedstawiciela Orange Polska)

UDSC

(czytelny podpis przedstawiciela Sprawcy)

* niepotrzebne skreślić