



MINISTER
GOSPODARKI MORSKIEJ
I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ

Warszawa, dnia 24 września 2020 r.

DOK.DOK3.9703.1.42.2020.IM

PW - 139417

W KORESPONDENCJI PROSZĘ
O PODANIE NUMERU SPRAWY
I NUMERU PISMA (PW)

**INFORMACJA
O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

o wszczęciu na wniosek Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez Pana Pawła Kulińskiego - pełnomocnika Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji potwierdzającej przejęcie praw i obowiązków z pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód:

I — Piętrzenie wody

- jaz dokowy w km 30+646 rzeki Brok Mały w m. Przeździecko Drogoszewo, gm. Zambrów, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 122,90 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,34m;
- jaz dokowy w km 32+336 rzeki Brok Mały w m. Tarnowo Goski, gm. Zambrów, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 124,60 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,35m;
- zastawka żelbetowa Z-4-4 w km 34+721 rzeki Brok Mały w m. Goski Pełki, gm. Zambrów, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 127,29 m n.p.m., wysokość piętrzenia 0,94m;
- zastawka żelbetowa Z-4-4 w km 35+364 rzeki Brok Mały w m. Brajczewo Sierzputy, gm. Zambrów, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 128,15 m n.p.m., wysokość piętrzenia 0,95m;
- zastawka żelbetowa Z-4-4 w km 38+552 rzeki Brok Mały w m. Nowy Skarżyn, gm. Zambrów, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 132,10 m n.p.m., wysokość piętrzenia 0,95m;
- przepust z piętrzeniem w km 40+406 rzeki Brok Mały w m. Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 135,50 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,19m;
- przepust z piętrzeniem w km 41+143 rzeki Brok Mały w m. Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 136,28 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,29m;
- przepust z piętrzeniem w km 42+191 rzeki Brok Mały w m. Miodusy Stasiowięta, gm. Wysokie Mazowieckie, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 139,09 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,30m;
- przepust z piętrzeniem w km 43+484 rzeki Brok Mały w m. Miodusy Litwa, gm. Wysokie Mazowieckie, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 143,33 m n.p.m., wysokość piętrzenia 1,20m;
- przepust z piętrzeniem w km 43+835 rzeki Brok Mały w m. Miodusy Litwa, gm. Wysokie Mazowieckie, rzędna normalnego poziomu piętrzenia 145,00 m n.p.m., wysokość piętrzenia 0,99m;

II — Retencjonowanie wody w korycie rzeki Brok Mały powyżej budowli piętrzących oraz w zbiornikach wodnych zlokalizowanych na rzece Brok Mały:

- zbiornik nr 1 zlokalizowany w m. Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie, powyżej przepustu z piętrzeniem w km 40+406 rzeki Brok Mały;
- zbiornik nr 2 zlokalizowany w m. Miodusy Wielkie, gm. Wysokie Mazowieckie, powyżej przepustu z piętrzeniem w km 41+143 rzeki Brok Mały;

- zbiornik nr 3 zlokalizowany w m. Miodusy Stasiowięta, gm. Wysokie Mazowieckie, powyżej przepustu z piętrzeniem w km 42+191 rzeki Brok Mały;
- zbiornik nr 4 zlokalizowany w m. Miodusy Litwa, gm. Wysokie Mazowieckie, powyżej przepustu z piętrzeniem w km 43+484 rzeki Brok Mały;
- zbiornik nr 5 zlokalizowany w m. Miodusy Litwa, gm. Wysokie Mazowieckie, powyżej przepustu z piętrzeniem w km 43+835 rzeki Brok Mały.,

udzielonych Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, decyzją Starosty Zambrowskiego z dnia 16 stycznia 2017 r., znak: IR.6341.37.2016.

Z up. Ministra
DIREKTOR
Departament Orzecznictwa i Kontroli
Gospodarowania Wodami
Wojciech Cel