

Zespół Rzecznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych

Inż. Zdzisław Tronina

Zespół współpracuje z SSH Polska - Audatex - Eurotax - Info Ekspert



Członek Stowarzyszenia Rzecznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych oraz Biegłych „POLEKSMOT”.



41-902 Bytom ul. Akacjowa 5B

tel/fax (032) 281-07-44

GSM 48-605-608-815

GSM 48-609-281-050

WYCENA Nr: BYP-707/3/22

z dnia: 2022/07/15

Rzecznawca : inż. Zdzisław Tronina

Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

Właściciel: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej

PODSTAWA WYCENY

1. Wartość bazowa pojazdu na podstawie porównawczych notowań INFO-EKSPERT z miesiąca lipca 2022r, z uwzględnieniem podanego przebiegu, oraz wyposażenia badanego pojazdu.
2. Dane identyfikacyjne pojazdu z dokumentów porównano z danymi na przyczepie, numer fabryczny nieczytelny, podłoże skorodowane.
3. W przypadku ujawnienia innych dokumentów mających wpływ na wartość rynkową pojazdu należy skorygować niniejszą ocenę.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] VII-2022

Marka: IFA

Rok produkcji: 1981

Model: HL 8011 11.95t

Wersja: HL8011/6.0

Nr rejestracyjny: SPI 14493

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

VIN: 3098/81

Data pierwszej rejestracji	1982/02/06
Okres eksploatacji pojazdu (82/02/06-22/07/15)	485 mies.
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	zielony 1-warstwowy syntetyczny
Dop. masa całk.	11950 kg
Rodzaj przyczepy	samowładowcza
Zawieszenie osi	resory

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu badania pojazd był kompletny, a jego stan techniczny określono niżej:
Zawieszenia przednie i tylne znacznie zużyte eksploatacyjnie, skorodowane, Obręcze kół skorodowane.
Instalacja pneumatyczna i hydrauliczna z osprzętem znacznie zużyte i podniszczone.
Instalacja elektryczna z uszkodzeniami.
Podzespoły hamulcowe z znacznym zużyciem eksploatacyjnym.
Podwozie:
- rama z wżerami korozyjnymi;
- wózek obrotnicy znacznie zużyty i skorodowany;
Skrzynia ładunkowa:
- ściany skrzyni dorabiane, niefabryczne w stanie zadawalającym;
- podnośnik zaolejony;

Powłoki lakiernicze z ubytkami na częściach skorodowanych.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (494 mies.) *	6 500 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 2 535 PLN

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	- 260
<i>Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.</i>		
Konieczne naprawy pojazdu	-30,0	-1 950
<i>Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.</i>		
Korekta za stan techniczny ogumienia	-5,0	- 325

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:

4000 PLN

(słownie: cztery tysiące złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH
inż. Zdzisław Tronina
41-902 BYTOM ul. Akcyjowa 5B
tel. (32) 281-07-44 REGON 271157757
tel. 605 608 815



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: **BYP-707/3/22**

z dnia: 2022/07/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] VII-2022

Marka: IFA

Model: HL 8011 11.95t

Wersja: HL8011/6.0

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

Rok produkcji: 1981

Nr rejestracyjny: SPI 14493



DSC00146




DSC00147



DSC00148




DSC00149





DSC00150



DSC00163



DSC00177



DSC00152



DSC00153



DSC00154






DSC00156



DSC00157



DSC00159



DSC00160



DSC00161



DSC00172

ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW
 MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH
 inż. Zdzisław Tronina
 41-902 BYTOM, ul. Akacyjowa 5B
 tel. (32) 281-07-44 REGON 271157757
 tel. 605 608 815

UPRAWNIONY RZECZOZNAWCA
 Stowarzyszenia Rzeczoznawców
 Motoryzacyjnych i Maszynowych
POLEKAMOT
 1723 RZECZOZNAWCA MOTOCHOBOWY 000122
 inż. Zdzisław TRONINA

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: **BYP-707/3/22**

z dnia: 2022/07/15

Rzecznawca : inż. Zdzisław Tronina

Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

Właściciel: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] VII-2022

Marka: IFA

Rok produkcji: 1981

Model: HL 8011 11.95t

Wersja: HL8011/6.0

Nr rejestracyjny: SPI 14493

Rodzaj pojazdu: Przyczepa

Wycena na podstawie pojazdu: IFA HL 8011 11.2t HL8011/6.0 S 3200 kg 2 osie R

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
1981	05		6500	
WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (494 mies.) *				6 500 PLN

Normatywny okres eksploatacji 494 mies.

DATA PIERWSZEJ REJESTRACJI (rok/mies/dn) 1982/02/06

Rzeczywisty okres eksploatacji 485 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie listy ogólnej

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	- 260	
Konieczne naprawy pojazdu	-30,0	-1 950	
Korekta za stan techniczny ogumienia	-5,0	- 325	
KOREKTY RÓŻNE		- 2 535 PLN	po korekcie: 3 965 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO PO ZAOKRĄGLENIU **4 000 PLN**

ZESPÓŁ RZECZNIKÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH
inż. Zdzisław Tronina
41-902 BYTOM, ul. Akcyjowa 5B
tel. (32) 281-07-44 REGON 271157757
tel. 605 608 815

UPRAWNIONY RZECZNIKAWCA
Stowarzyszenia Rzeczników
Motoryzacyjnych i Maszynowych
POLEKSMOT
RZECZNIKAWCA SAMOCHODOWY
Min. Infrastruktury
inż. Zdzisław TRONINA