

Zespół Rzecznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych

Inż. Zdzisław Tronina

Zespół współpracuje z SSH Polska - Audatex - Eurotax - Info Ekspert



Członek Stowarzyszenia Rzecznawców Motoryzacyjnych i Maszynowych
oraz Biegłych „POLEKSMOT”.



41-902 Bytom ul. Akacyjowa 5B

tel/fax (032) 281-07-44

GSM 48-605-608-815

GSM 48-609-281-050

WYCENA Nr: BYP-707/4/22

z dnia: 2022/07/15

Rzecznawca : inż. Zdzisław Tronina

Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

Właściciel: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej

PODSTAWA WYCENY

1. Wartość bazowa pojazdu na podstawie porównawczych notowań INFO-EKSPERT z miesiąca lipca 2022r, z uwzględnieniem podanego przebiegu, oraz wyposażenia badanego pojazdu.
2. Dane identyfikacyjne pojazdu, brak dowodu rejestracyjnego, tabliczka znamionowa mało czytelna.
3. W przypadku ujawnienia innych dokumentów mających wpływ na wartość rynkową pojazdu należy skorygować niniejszą ocenę.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] VII-2022

Marka: MADRO

Rok produkcji: 1995

Model: PL-0737 2.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: SPI 184

Rodzaj pojazdu: Przyczepa najazdowa*

VIN: SY902PEA12MPB1001

Okres eksploatacji pojazdu (95/05/15-22/07/15)

326 mies.

Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)

Żółty 1-warstwowy syntetyczny

Dop. masa całk.

2500 kg

Rodzaj przyczepy

najazdowa

Zawieszenie osi

resory

STAN TECHNICZNY POJAZDU

W dniu badania pojazd był kompletny, a jego stan techniczny określono niżej:

Zawieszenia przednie i tylne znacznie zużyte i skorodowane.

Instalacja elektryczna z licznymi uszkodzeniami i śladami napraw.

Opony strony prawej z obniżonym ciśnieniem.

Podwozie:

- znacznie zużyte i skorodowane;
- osłony kół z wżerami korozyjnymi;
- dyszel z trzpieniem holowniczym bez widocznych uszkodzeń;

Platforma:

- platforma ażurowa w stanie zadawalającym;
- najazdy w stanie zadawalającym;

Powłoki lakiernicze z drobnymi porysowaniami i ubytkami na częściach skorodowanych.

Pozostały osprzęt i wyposażenie z znacznym zużyciem eksploatacyjnym.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (326 mies.) *	2 200 PLN
KOREKTY RÓŻNE	- 738 PLN

W tym:

Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	- 88
------------------------------------	------	------

Stan utrzymania i dbałość o pojazd mogą mieć wpływ na wartość rynkową pojazdu w przypadku, gdy stan wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, odpowiedniego dla danego okresu eksploatacji i przebiegu. Stwierdzony ponadprzeciętnie dobry stan świadczący o wyjątkowej dbałości o pojazd może stanowić podstawę korekty dodatniej wartości, stan gorszy od typowego dobrego - podstawę do korekty ujemnej.

Konieczne naprawy pojazdu	-29,6	- 650
---------------------------	-------	-------

Konieczność wykonania naprawy wycenianego pojazdu jest podstawą do obniżenia jego wartości w stosunku do wartości pojazdu sprawnego. O wielkości korekty decyduje koszt naprawy przywracającej pojazd do stanu technicznego odpowiedniego do okresu użytkowania pojazdu, jego przebiegu i ogólnego stanu technicznego.

Wartość rynkowa netto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na dzień wykonania opinii wynosi:
1500 PLN

(słownie: jeden tysiąc pięćset złotych)

Wartość określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych ustalonych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.

ZESPÓŁ RZECZOPISZCÓW
 MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH
 inż. Zdzisław Tronina
 41-902 BYTOM, ul. Akcyjowa 5B
 tel. (32) 281-07-44 REGON 271157757
 tel. 605 608 615



DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

do wyceny nr: BYP-707/4/22

z dnia: 2022/07/15

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] VII-2022

Marka: MADRO

Rok produkcji: 1995

Model: PL-0737 2.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: SPI 184

Rodzaj pojazdu: Przyczepa najazdowa*



DSC00182




DSC00183



DSC00184



DSC00185





DSC00186



DSC00188



DSC00189




DSC00190



DSC00192



DSC00199






DSC00191



DSC00187

ZESPÓŁ RZĄDZONAWCÓW
 MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH
inż. Zdzisław Tronina
 41-902 BYTOM, ul. Akcyjowa 5B
 tel. (32) 281-07-44 REGON 271157757
 tel. 605 608 815



ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU

do wyceny nr: **BYP-707/4/22**

z dnia: 2022/07/15

Rzeczoznawca : inż. Zdzisław Tronina

Zleceniodawca: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

Właściciel: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Adres: Franciszka Kotuchy 3, 41-946 Piekary Śląskie

Zadanie: Ustalenie stanu technicznego i wartości rynkowej

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU (*)

Dane: [P] VII-2022

Marka: MADRO

Rok produkcji: 1995

Model: PL-0737 2.5t

Wersja:

Nr rejestracyjny: SPI 184

Rodzaj pojazdu: Przyczepa najazdowa*

Wycena na podstawie pojazdu: AUTOSAN D-732 5.5t D732/4.2 W(2)r 1450 kg 2 osie R

USTALENIE WARTOŚCI POJAZDU

KATALOG WARTOŚCI BAZOWYCH (NETTO):

rok	mies.	wart. z katal. [PLN]	wart. zadana [PLN]	
1996	05		2050	
1995	05		2200	
WARTOŚĆ BAZOWA NETTO (326 mies.) *				2 200 PLN
Normatywny okres eksploatacji				326 mies.
Rzeczywisty okres eksploatacji				326 mies.

LISTA WYPOSAŻENIA:

Lista wyposażenia na podstawie listy ogólnej

ZASTOSOWANE KOREKTY RÓŻNE:

Opis korekty	[%]	Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-4,0	- 88
Konieczne naprawy pojazdu	-29,6	- 650
KOREKTY RÓŻNE	- 738 PLN	po korekcie: 1 462 PLN

WARTOŚĆ RYNKOWA NETTO PO ZAOKRĄGLENIU 1 500 PLN

ZESPÓŁ RZECZOWNAWCÓW
MOTORYZACYJNYCH I MASZYNOWYCH
inż. Zdzisław Tronina
41-902 BYTOM, ul. Akacjowa 5B
tel. (32) 261-07-44 REGON 271157757
tel. 605 608 815

